

اطلاعات فنی

JOTASHIELD HERITAGE TRADITIONAL TEX

شرح محصول

رنگ جوتاشیلد هریتیج ترادشینال تکس یک محصول نهایی در بسته واحد ، ۱۰۰٪ آب پایه با کیفیت بالا و مقام در برابر آب و با ریزدانه‌های سنگی سخت و خشن می‌باشد. این رنگ می‌تواند یک اثر جذاب آنتیک با ظاهری باستانی و کهن ارائه دهد. این محصول برای تزئین و محافظت سطوح جدید و سطوح قدیمی استفاده می‌شود. برای بدست آوردن یک ظاهر باستانی عمیق می‌توان رنگ جوتاشیلد هریتیج گلیز را اجرا کرد

کاربرد پیشنهادی

برای استفاده در فضاهای خارجی از قبیل سطوح سیمان اندود ، بتونی و غیره . این محصول بسیار برای موزه ها مسجد ها و سایر ساختمان هایی که نمای کهن و باستانی نیاز دارند توصیه می‌شود.

توضیحات

میزان انتشار وابسته به ضخامت اجرای رنگ و نوع سطح نهایی خواهد بود .
صرف رنگ بصورت تجربی و تقریبی L - 4.0 Sq.M / 3.0 است.

ویژگی های فیزیکی

رنگ	طبق سمبل رنگ	مواد حامد (حجم به درصد)	جلوه ظاهری
	52 ± 2	مان	
محاسبه بنا بر استاندارد بین‌المللی (E) ISO 3233 : 1998			

آماده‌سازی سطح

سطح مورد پوشش باید سالم، پاکیزه، خشک و کاملاً عاری از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل باشد. همه‌ی آثار لک، آلوگی و ترک باید کاملاً پاک شود. بر روی سطوح گچی و غبارآلود، همه‌ی ذرات معلق باید با برسزنی زیر و سخت از سطح مورد نظر زدوده شود.

سطوح دیگر

این پوشش را بر روی سطوح دیگر نیز می‌توان اجرا نمود. لطفاً برای کسب آگاهی و اطلاعات تکمیلی با نزدیک-ترین دفتر جوتون در محل زندگی خوبیش تماس حاصل کنید.

شرایط حین اجرا

دمای سطح مورد پوشش باید حداقل 10 درجه‌ی سانتیگراد بوده و نیز حداقل 3 درجه‌ی سانتیگراد بالاتر از نقطه‌ی شبنم هوا و رطوبت مریبوطه در پیرامون سطح مورد نظر باشد (نقطه‌ی شبنم، درجه‌ای از سردی هواست که در آن شبنم تشکیل می‌شود).

شیوه‌های اجرا

ماله ، کاردک ساخته شده از استیل ضد زنگ
رقیق‌کننده/پاک‌کننده آب

نکته : اجرای جوتابشیلد هریتیج تریدیشنال به وسیله ماله و کاردک می‌باشد. برای ایجاد و به دست آوردن بافت زیبا و مطلوب نیاز به یک تیم مجری ماهر یا نقاش حرفه‌ای می‌باشد.

زمان خشک شدن

مدت زمان خشک شدن رنگ عموماً به جریان هوا در محیط پیرامون، دمای محیط، ضخامت رنگ و شمار لایه‌ها بستگی داشته و به همان نسبت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ارقام ارائه شده در جدول با رعایت ملاحظات زیر محاسبه شده‌اند:

- وجود سیستم تهویه مناسب (قرار گیری در معرض هوای محیط بیرون یا گردش آزادانه هوا در محیط)
- ضخامت متداول
- اجرای یک لایه رنگ روی یک سطح ساکن
- رطوبت نسبی 70 درصد

40 °C	23 °C	10 °C	دماي سطح مورد پوشش
1 h	3 h	12 h	زمان خشک شدن سطح
3 h	5 h	24 h	زمان خشک شدن کامل
3 h	5 h	24 h	زمان خشک شدن برای اجرای لایه‌ی بعدی (کمترین) زمان خشک شدن برای اجرای لایه‌ی بعدی (بیشترین)

- داده‌های پیشنهادی ارائه شده برای پوشش لایه‌ی بعدی بر اساس نوع رنگ معمول و استاندارد تدوین شده است.
- در صورت اجرای چند لایه‌ای، مدت زمان خشک شدن تحت تأثیر شمار، ترتیب و نیز ضخامت کلی لایه‌های پیشین خواهد بود.
- سطح مورد پوشش بیش از اجرای لایه‌ی بعدی، بایستی کاملاً خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

شایان ذکر است که داده‌های ارائه شده تنها باید به عنوان خطوط راهنمای کلی مورد ملاحظه قرار گیرد. مدت زمان واقعی خشک شدن به منظور اجرای لایه‌ی بعدی، بر اساس ضخامت رنگ، شرایط تهویه، رطوبت، مجموعه لایه‌های رنگی زیرین، نیازمندی به اجرای زودهنگام، استحکام مکانیکی و ... ممکن است کمتر یا بیشتر از این داده‌ها باشد. برای این منظور، یک نظام کامل پیشنهادی را تنها می‌توان بر روی یک System Sheet که همه‌ی عوامل تأثیرگذار و شرایط ویژه را به تفکیک در بر می‌گیرد، مورد تشریح قرار داد.

1 لایه	Alkali Resistant primer Jotashield penetrating primer
2 لایه	جوتا شیلد هریتیج تریدشنال
1 لایه	Alkali Resistant primer Jotashield penetrating primer
1 لایه	جوتا شیلد هریتیج تریدشنال
1 لایه	Jotashield Topcoat Silk (Base Coat)
1 لایه	Jotashield Heritage Glaze
1 لایه	Alkali Resistant primer Jotashield penetrating primer
1 لایه	جوتا شیلد هریتیج تریدشنال
2 لایه	Jotashield Heritage Glaze

اگر برای بر طرف کردن عیوب سطح از بر کننده های بلوک های سیمانی استفاده شده است ، مقتضی است قبل از اجرای پوشش های جوتاشیلد ، تخلخل های سطوح ماسه ای بوسیله آستر رقیق نشده پوشانیده شده باشد.

همچنین بنا بر فضای مورد استفاده، نظامهای دیگری را نیز می‌توان تعریف نمود

انبارش

این محصول باید مطابق با مقررات ملی مورد نگهداری و انبارداری قرار گیرد. محصول باقیستی در یک مکان خنک با تهویه مطلوب نگهداری شود و از حرارت و تابش مستقیم آفتاب نیز محفوظ بماند. همچنین، ظروف محتوی رنگ باید کاملاً دربسته و نفوذناپذیر نگه داشته شوند

جابجایی

ظروف محتوی رنگ را با احتیاط حمل کرده و پیش از مصرف خوب هم بزنید.

اندازه‌ی ظروف

در بسته های 1 گالنی و 5 گالنی (به مقیاس آمریکایی) اندازه‌ی ظروف بسته‌بندی محصول ممکن است از کشوری به کشور دیگر بنا بر ضرورت‌های محلی و منطقه‌ای اندکی متفاوت باشد

بهداشت و ایمنی

لطفاً پیش از مصرف، به اخطارها و هشدارهای پیشگیرانه و احتیاطی که بر روی ظرف رنگ نمایش داده شده‌اند، توجه فرمایید.

اجرای رنگ‌آمیزی را در شرایط مناسب با تهویه مطلوب انجام دهید. از تنفس و استنشاق غبار ناشی از رنگ‌آمیزی پرهیز کنید. از تماس بسته بدن با رنگ جلوگیری کنید. در صورت ریزش رنگ بر روی بسته، آن را فوراً با یک ماده‌ی تمیزکننده مناسب، صابون و آب پاک کنید. در صورت تماس، چشمها باید با آب روان به خوبی شستشو داده شده و در صورت نیاز فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه‌ی خطرات و آسیب‌های بهداشتی و ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای کاربرد این محصول، به صفحه‌ی اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) مراجعه فرمایید

رفع مسؤولیت

اطلاعات موجود در این پرونده‌ی اطلاعاتی بر پایه‌ی آزمون‌های آزمایشگاهی و تجربه‌های عملی، بیانگر آخرین دانش فنی جوتن از محصول و شیوه‌ی کاربری آن است. با این حال، از آنجا که محصول غالباً تحت شرایطی فراتر از کنترل ما به کار می‌رود، شرکت جوتن نمی‌تواند جز کیفیت خود محصول، مسأله‌ی دیگری را مورد ضمانت قرار دهد. همچنین، حق حک و اصلاح اطلاعات ارائه شده در این پرونده، بدون آگاهی قبلی برای شرکت جوتن محفوظ است.

جوتن یک شرکت مشهور در جهان است که در بیش از 50 کشور دارای مراکز تولید، دفاتر فروش و انبارهای نگهداری می‌باشد. برای دریافت نشانی نزدیکترین دفتر منطقه‌ای جوتن از وب سایت جوتن به نشانی www.vandacolor.ir دیدن فرمایید.

نهايندگى رنگ جوتن هازندران(شعبه ايزدشهر)

آدرس: هازندران-ايزدشهر-بلاوار امام خمیني-بعد از شهرک پژشكان-دست چپ نبش گلستان ۷۷ رنگ جوتن

تلفن:

۰۹۱۲۵۵۸۳۹۸۱

۰۹۱۱۶۸۴۹۶۳۵